



Planmatig onderhoud 206 galerijflatwoningen Sporenboog in Amsterdam

Opdrachtgever:
VvE Sporenboog in Amsterdam

Uitvoeringsdata: van mei t/m oktober 2014.

Omschrijving van de werkzaamheden:

- houtreparaties uitvoeren;
- houten leuningen doorloop en diverse houten bouwdelen vervangen;
- RVS stootstrips in speciale detaillering aanbrengen;
- gehele buitenschilderwerk uitvoeren.



Houten leuningen doorloop vervangen

